

**Til: Styret for Naturhistorisk museum**

<b>Sakstype:</b>	<b>Vedtak</b>
<b>Saksnr.:</b>	<b>V-2</b>
<b>Journalnr.:</b>	<b>13/1029</b>
<b>Møte:</b>	<b>04/13 26.09.2013</b>
<b>Saksansvarlige:</b>	<b>Knut E. Semb</b>

**Sakstittel: Helse- miljø og sikkerhet ved NHM**



**Forslag til vedtak:**

Notatet om HMS- og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etterretning.

**Vedlegg:** HMS-notat. Status 06.09.2013



- 1. Radon ved NHM.** Kontrollmålinger gjøres vinteren 2013/2014.  
Verksted i driftsbygningen: Her skal overtrykksvifte og ettervarmebatteri tilkobles.  
DNA-lab. 009 i R. Colletts hus: Ny fraluftsvifte er montert på loft. Denne skal forigles (*tilpasses*) med eksisterende tilluftsvifte i Lab 009.  
Veksthus ("5ern"): Radonviftene er sjekket og fungerer. Korttidsmålinger viser nå akseptable radonverdier.
- 2. Rapport etter inneklimatefaring i Lids hus.**  
Rapporten er laget av yrkeshygieniker Knut Andresen ved UiOs og er et resultat av bestilling hos UiOs bedriftshelsetjeneste for 2013. Rapporten konkluderer med at det kan forekomme mye støv ved håndtering av samlingene og at huset er uten tilfredsstillende moderne ventilasjon. Enkelte arbeidsplasser bør ha punktventilasjon.  
Det bemerkes at ved arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer skal arbeidsgiver risikovurdere arbeidet og vurdere adekvate tiltak. Undertegnede har kontaktet renholdsleder som har sørget for å fjerne støv på alle horisontale flater i huset. Det bør inngå en avtale med renholdsavdelingen om rutinemessig fjerning av støv. Det bør også foretas en opprydding i lokalene som vil lette renholdet av brukernære overflater (arbeidsbord og gulv etc.). Det bør også vurderes en inspeksjon/prøvetaking av ventilasjonssjaktene med tanke på eventuell unormal forekomst av muggsopp, jfr. Mycoteams rapport (2004). Saken skal behandles på NHMs LAMU-møte den 16. september 2013.
- 3. Rapport etter befaring og helsesamtaler ved UiO, NHM mai 2013.**  
Synergi Helse har vært engasjert av NHM med formål å vurdere eksponering av ansatte ved museets nåværende lokaler. Lege fra Synergi Helse og HMS-koordinator gjennomførte en befaring ved NHM 26.04.2013 og helsesamtaler med seks utvalgte ansatte ble gjennomført 03.05.2013. Det fremkom ingen sikre yrkesrelaterte sykdommer eller skader. Det fremkom kritikk mot tiltak for likestilling, særlig i forhold til ikke-meritterende tjeneste i komitéer.  
Anbefalinger:
  - Kontroll av avtrekksbenker og skap.
  - Oppdatering av stoffkartotek samt risikovurdering av kjemikalier.
  - Eksponeringsvurderinger. Hva benyttes hvor, til hva og i hvilke mengder?
  - Generell opprydding. Fjerne kjemikalier uten riktig merking, se på oppbevaringsrutiner.
  - Rutiner for bruk av avtrekkskap og personlig verneutstyr, hvis aktuelt.Det synes rimelig å benytte intern eller ekstern bedriftshelsetjeneste ved HMS-rådgiver og yrkeshygieniker til å vurdere forhold ved arbeidsplassen ut ifra det som fremkommer i helsesamtalene. Denne saken er satt opp på NHMs AMU-møte den 16. september 2013.
- 4. Arbeidsforholdene ved NHMs lokaler på Økern.**  
På forrige styremøte orienterte HMS-koordinator om en sykmelding som følge av dårlig inneklimatefaring i samlingslokale på Økern. I denne forbindelse er det fortatt en befaring den 29.05.2013 med yrkeshygieniker Knut Andresen fra UiOs bedriftshelsetjeneste og HMS-koordinator Knut E. Semb samt overing. Per K. Thorsland. Rapporten foreligger ikke ennå, men det bør følges opp med målinger av inneklimatefaring og sikker jobbanalyse. Det foreslås at NHM går til innkjøp av en helmaske med luftpumpe, tilsvarende den som Kulturhistorisk museum bruker, før inneklimatefaring og arbeidsområdene er kartlagt.
- 5. Sykefravær.**
  1. kvartal 2013: Egenmeldt: 1,1 %. Legemeldt: 1,4 %. Totalt: 2,5 %.
  2. kvartal 2013: Egenmeldt: 0,6 %. Legemeldt: 1,2 %. Totalt: 1,8 %.